DUFOUR 40

http://www.ads-marine.com/it/usato/1331-dufour-40-1



DATI TECNICI

Cantiere: Dufour Yachts	Modello: 40
Anno di costruzione: 2009	Anno modello: 2009
Lunghezza (m): 11.99	Larghezza (m): 3.93
Cabine: 3	Posti letto: 6
Bagni: 2	Bandiera: Croazia
Località: Kvarner Gulf	Paese: Croazia

DATI MOTORE

Cantiere: Volvo Penta	Modello: D2-55F
Numero motori: 1	Potenza (HP): 55
Ore motore: 2100	Tipo carburante: diesel

Prezzo: 130,000.00 €
IVA inclusa: Si

NAVIGAZIONE ED ELETTRONICA
Pozzetto:
Pilota automatico Raymarine ST6002
Strumento del vento Raymarine ST60+
Tridata Raymarine ST60+

Quadrato:
GPS cartografico Raymarine C70
Radio VHF Raymarine Ray49E

INTRATTENIMENTO
Sistema audio Sony con Bluetooth
2 x TV (NUOVE 2026)

CUCINA E IMPIANTO IDRICO
Cucina: piano cottura, forno, frigorifero, lavello

PROPULSIONE, IMPIANTO ELETTRICO E RISCALDAMENTO
Trasmissione Saildrive Volvo Penta D2-55F 55hp (41kW)
Elica di prua retrattile (NUOVA 2026)
Elica abbattibile (NUOVA 2026)
Pannelli solari
Caricabatterie
Riscaldamento Autoterm da 4,4 kW con tubazioni isolate (2023)

VELE E ATTREZZATURA
Vele nuove (2026)
Genoa avvolgibile
Randa completamente steccata con lazy bag
Sistema avvolgifiocco – cuscinetto inferiore sostituito nel 2018, cuscinetto superiore sostituito nel 2019

Pacchetto Performance aggiuntivo, del valore originale di €30.000 + IVA, comprendente:

Chiglia in piombo maggiorata (pescaggio 2,10 m)
Sartiame fisso Dyform
Drizze e scotte in Dyneema

ORMEGGIO E ANCORAGGIO
Salpa ancora elettrico
Comando remoto del salpa ancora con contametri catena (2022)
Motore del salpa ancora revisionato/sostituito (2023)

DOTAZIONI GENERALI
Nuovo rivestimento in teak sintetico (2026)
Tavolo amovibile nel pozzetto
Coperture per porte e finestre
Tendalino bimini
Estensione del bimini per la copertura completa del pozzetto
Sprayhood (NUOVO 2026)
Estensione dello sprayhood
Nuova passerella (2026)

MANUTENZIONE E MIGLIORIE

Motore regolarmente tagliandato e sottoposto a manutenzione
Alcune prese a mare sostituite (2018)

Lavori eseguiti nel 2023:
Sostituzione della guarnizione del Saildrive
Sostituzione del riser di scarico
Pulizia dello scambiatore di calore
Installazione del riscaldamento Autoterm da 4,4 kW con tubazioni isolate
Revisione/sostituzione del motore del salpa ancora

Principali migliorie effettuate nel 2026:
Nuovo rivestimento in teak sintetico
Vele nuove
Nuova elica di manovra
2 x TV nuove
Nuova passerella
Nuovo sprayhood
Nuova elica abbattibile

H.I.N.: ****D909 (costruzione 04/2009, anno modello 2009)

Provvigione mediatore esclusa

Non esitate a chiamarci!

La invitiamo a contattarci via e-mail o telefonicamente al numero sotto riportato per ulteriori informazioni in merito:

PARLIAMO ITALIANO, WE SPEAK ENGLISH, WIR SPRECHEN DEUTSCH

YACHT BROKER:
Aleks - 00385 91 547 0206 (WhatsApp ✔/ Viber ✔) ITA / ENG / SLO / HR

Available from Tuesday to Saturday 08-12h, 13h-16h
Monday and Sunday CLOSED
---

info@ads-marine.com

La visita dell'imbarcazione è possibile con almeno 3gg di preavviso (salvo venduto).

Disconoscimento
La Società fornisce le informazioni su questa imbarcazione in buona fede, ma non può garantire l'accuratezza di queste informazioni e le condizioni dell’imbarcazione. L'offerta dell’imbarcazione e’ valida salvo venduto ed è soggetta a modifiche del prezzo o ritiro dell'offerta senza preavviso.




D2-55















